



OPTIC RESTORER

LIMPIADOR RESTAURADOR DE FAROS



1. LIMPIEZA DE LA ÓPTICA ✨



Pulverice el Limpiador de Faros sobre la superficie



Aplique también en un paño de microfibra



Utilice un paño de pelo corto para mejores resultados



Limpie en un solo sentido, evitando movimientos circulares



Repita el proceso si observa suciedad persistente



Espere unos segundos sin dejar que el producto seque



Retire con un paño seco y limpio hasta eliminar cualquier residuo.

2. APLICACIÓN DEL BARNIZ ✨



Aplique una pequeña cantidad de Barniz sobre una superficie limpia



Extienda en pasadas uniformes y continuas



Solape ligeramente cada pasada para cubrir toda la óptica



Espere 2 minutos entre capas



Aplique una segunda capa para un acabado más duradero



Deje secar sin tocar durante al menos 30 minutos

3. REVISIÓN FINAL ✨



Verifique que la superficie esté uniforme y sin marcas



Compruebe el brillo y la transparencia del faro



Retire suavemente cualquier exceso con un paño limpio si es necesario

CONSEJOS IMPORTANTES

No aplique al sol ni sobre superficies calientes

Proteja las zonas cercanas antes de comenzar.

Limpie inmediatamente si ocurre algún contacto accidental

No deje secar el limpiador sobre la superficie

